PENTAIR

Benutzeranleitung
europacPRO rugged
Bausatz 3 HE / 6 HE

User Manual
europacPRO rugged
Kit 3 U / 6 U

Instructions utilisateur
europacPRO rugged
Kit 3 U / 6 U





SCHROFF GmbH www.schroff.biz
Langenalber Straße 96 - 100 D-75334 Straubenhardt Telefon: +49(0)70 82 7 94-0 Telefax: +49(0)70 82 7 94 200

D/UK/F 12/12

Schroff®

PENTAIR

3 HE / U

1


1 (1x)


2 (1x)


3 (1x)


4 (1x)


5 (2x)


6 (2x)


7 (1x)
Textildichtung
Textile gasket
Joint CEM textile


8 (1x) 9 (1x)


10 (2x)


11 (1x)

12 (10x)
M4 x 14
Torx 20

13 (4x)
M4 x 10
Torx 20

14 (16X)
M4 x 18
Torx 20

15 (4x)
M4 x 14
Torx 20

16 (4x)
M4 x 7
Torx 20

17 (4x)
M4

18 (12x)
M4 x 10
Torx 20

19 (4x)
M4 x 8
Torx 20

20 (6x)
M2,5 x 12,3

21 (6x)


22 (2x)

23 (4x)
M 5 x 12
Torx T20


24 (4x)

25 (8x)
M 2,5 x 6
Torx T8

2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
160
295

3


15
M4 x 14
14
M4 x 18
14
M4 x 18
13
M4 x 10
15
M4 x 14
15
M4 x 14
14
M4 x 18
14
M4 x 18
8
5
1
3
6
1.)
2.)
17
2
16
2,4 Nm
4
9
14
1
2,4 Nm
1.)
2.)
3.)
1.)
2.)
3.)
9

4



PENTAIR

5



6



Schroff®

PENTAIR

7



* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison



R = **R**ugged H = **H**eavy

R

H



R = **R**ugged H = **H**eavy

R

H



R = **R**ugged H = **H**eavy

R

H

Schroff®

8



9 R = **R**ugged H = **H**eavy



10



11



PENTAIR

6 HE / U

A





















12 (10x)
M4 x 14
Torx 20

13 (4x)
M4 x 10
Torx 20

14 (16X)
M4 x 18
Torx 20

15 (4x)
M4 x 14
Torx 20

16 (4x)
M4 x 7
Torx 20

17 (4x)
M4

18 (12x)
M4 x 10
Torx 20

19 (4x)
M4 x 8
Torx 20

20 (6x)
M2,5 x 12,3

21 (6x)



22 (2x)

23 (4x)
M 5 x 12
Torx T20



24 (4x)

25 (8x)
M 2,5 x 6
Torx T8

Schroff®

B



C


15
M4 x 14
14
M4 x 18
14
M4 x 18
13
M4 x 10
15
M4 x 14
15
M4 x 14
14
M4 x 18
14
M4 x 18
6
12
2,4 Nm
8
4
1
3
5
1.)
2.)
17
2
16
2,4 Nm
9
14
4
1
2,4 Nm
1.)
2.)
3.)
1.)
2.)
3.)
9

D



E



F



PENTAIR

7



* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison



R = **R**ugged H = **H**eavy

R



H





R = **R**ugged H = **H**eavy

R



H





R = **R**ugged H = **H**eavy

R



H



Schroff®

E



F

R = **R**ugged H = **H**eavy





G



H